



鄉郊地區水浸的主要原因

- 豪雨或長時間下雨
- 海面潮水暴漲
- 地勢偏低
- 土地發展引致可供蓄洪的平原減少
- 垃圾、建築廢料、填土和其他障礙物引致河道堵塞

現時政府的防洪對策

- 新界區大型排水河道正在進行並陸續落成
- 持續進行多項地區河道改善工程及鄉村防洪計劃
- 為渠道進行預防維修及保養工作
- 監察土地發展對排水系統的影響
- 發出水浸警報及協調緊急應變工作



以上措施已令整體水浸的威脅減低。惟個別地方仍有水浸的可能，村民應考慮於家居進行防洪措施，以減少水浸時所引起的損失。

X 不應做的事項



1 切勿擅自更改或堵塞河道及排水道



2 切勿把垃圾丟入河道



3 切勿在屋外隨處堆放雜物，以免被洪水沖走，甚至可能堵塞河道



4 切勿讓小孩單獨留在家中



5 切勿觸摸可能已受水浸影響的電器



6 切勿讓兒童在河道附近嬉戲



7 切勿站近或走近河道



8 若您居住的地方出現水浸，請致電渠務署24小時熱線電話：
2300-1110



9 如遇緊急情況，請立即致電999要求協助